



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»  
філія в м. Києві

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер  
Київського заводу

Р.В.Бортник

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На «послуги з ремонту та обслуговування технологічного обладнання та комунікацій  
налагоджувальника»

м.Київ – 2019

Розробив	Инв. №.	Підп. і дата								
Инв. № ориг..	Директор						Послуги з ремонту та обслуговування технологічного обладнання та комунікацій	Стадія	Лист	Листів
								П	1	8
	Виконав							ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»		
	Перевірів									

Копіював:

Форма А4

## 1. Загальні відомості.

- 1.1. Область застосування.  
Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання послуг з ремонту та обслуговування технологічного обладнання та комунікацій.
- 1.2. Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКА визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.
- 1.3. Найменування та адреса підприємства - ЗАМОВНИКА  
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 03026, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 137.
- 1.4. ПІДРЯДНИК має надати необхідні документи, що засвідчують його кваліфікацію до проведення зазначених робіт: Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки - 1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, 2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, Декларація -Зварювальні роботи; документи, які підтверджують право співробітників ПІДРЯДНИКА на виконання робіт чи технічного обслуговування обладнання. Співробітники ПІДРЯДНИКА повинні пройти навчання та мати відповідні посвідчення, що засвідчують право на виконання робіт (навчання з відповідних Правил).
- 1.5. Види робіт:  
технічне обслуговування, налагодження, регулювання та ремонт технологічного та загальнозаводського обладнання заводу в процесі його експлуатації. Перевірка стану і правильності взаємодії всіх вузлів устаткування.  
Попередження, виявлення та усунення дефектів під час роботи обладнання.  
Здійснення заміни, підгонки та налагодження деталей.  
Проведення монтажу, балансування та випробування устаткування. Контроль роботи ліній та окремих машин-автоматів. Змащення устаткування, набивання сальників та зшивання пасів.  
Участь у різних видах ремонту, випробуванні та здаванні устаткування в експлуатацію. Підтримання належного санітарного стану робочого місця та місця під час проведення робіт по ремонту обладнання, технічних оглядів.

## 2. Вимоги до виконання робіт.

- 2.1 ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися правил трудового розпорядку підприємства, вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної та промислової безпеки та вимог, встановлених у Додатку №4, та інших діючих нормативних документів.
- 2.2 ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

### 3. Порядок контролю і приймання робіт.

- 3.1 Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКА – служба механічного цеху.  
3.2 Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».

#### 4. Техніка безпеки.

Інв. № ориг...	Підп. і дата	Взам. інв. №	<p>за законодавства з питань охорони праці, пожежної та промислової безпеки та вимог, встановлених у Додатку №4, та інших діючих нормативних документів.</p> <p>2.2 ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.</p>					
			<p>3. Порядок контролю і приймання робіт.</p> <p>3.1 Відповідальний за приймання механічного монтажу з боку ЗАМОВНИКА – служба механічного цеху.</p> <p>3.2 Контроль за якістю робіт проводиться технічним персоналом ПрАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА».</p> <p>4. Техніка безпеки.</p>					
			<p>Послуги з ремонту та обслуговування технологічного обладнання та комунікацій</p>					
			<p>Лис</p>					
			<p>2</p>					

4.1 Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищезазначеним нормативним документам п.2.1.

4.2 Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промислової санітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівника робіт ПІДРЯДНИКА, призначених наказом.

4.3 Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачою необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огороження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

4.4 Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

4.5 На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

## 5 Заходи для дотримання вимог охорони праці

5.1 Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, вимог охорони праці, техногенної та пожежної безпеки, у відповідності до чинного законодавства України та нормативно-правових актів підприємства.

5.2 ПІДРЯДНИК отримує у головного механіку заводу дозвіл на виконання робіт за погодженням з іншими службами (у тому числі із службою охорони праці), оформлює наряди-допуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою. ПІДРЯДНИК відповідає за безпечне проведення робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

5.3 Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачою необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огороження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

5.4 Відповідальність за виконання вимог охорони праці, техногенної та пожежної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКА, призначених наказом.

5.5 Охорона праці робітників повинна забезпечуватися надаванням адміністрацією ПІДРЯДНИКА необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огороження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), та пристроями відповідно до діючих норм і характеру виконуваних робіт.

5.6 Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

5.7 Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

5.8 При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

5.9 На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

5.10 Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

## 6. Заходи з охорони навколишнього середовища.

При проведенні монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт та побутові відходи.

Інв. № орг..	Підп. і дата	Взам. інв. №							Послуги з ремонту та обслуговування технологічного обладнання та комунікацій	Лис	
											3
Вим.	Кіл.уч	Лист	№	Підп.	Дата						



7. Інші вимоги.

Окремі положення цього завдання можуть деталізуватися і доповнюватися в ході виконання робіт встановленим порядком за погодженням сторін.

погоджено:

Головний механік

Інженер з охорони праці

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

О. Шут

О. Зубенко

Інв. № ориг...	Підп. і дата	Взам. інв. №							Лис	
									4	
			Вим.	Кіл.уч	Лист	№	Підп.	Дата	Послуги з ремонту та обслуговування технологічного обладнання та комунікацій	

Додаток 1

Об'єми робіт які необхідно виконати в 2020 році

№/п	Найменування робіт	Попередні данні по необхідним матеріалам	одиниця виміру	кіль-ть	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сума
1	Ремонт та обслуговування обладнання цеху пивовиробництва		Години	2	336	320	318	334	0	0	0	0	336	336	336	336	2652
																	0

У вартість включати витратні матеріали та механізми.